

San Martín 1867

Villaguay

Telefono: 03455-422652
e - mail: santarosa@clavis.com.:

Comparativa de Precios

Cotejo 0003/2009

Fecha de Apertura 07/01/2009

Renglon 1 **Codigo:**396 **Producto** Liquido Fijador Automático **Presentacion** Bidones

<u>Precio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Sobre</u>	<u>Cod. Prov</u>	<u>NombreProv</u>	<u>Observacion</u>
\$67.0000	4.00	2	704	DIMED S.A	
\$70.0000	3.00	1	414	RAYFE DISTRIBUCIONES	

Renglon 2 **Codigo:**398 **Producto** Liquido Revelador Automático **Presentacion** Bidones

<u>Precio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Sobre</u>	<u>Cod. Prov</u>	<u>NombreProv</u>	<u>Observacion</u>
\$70.0000	3.00	1	414	RAYFE DISTRIBUCIONES	
\$124.0000		2	704	DIMED S.A	

Renglon 3 **Codigo:**483 **Producto** Placas Radiográficas 18x24 **Presentacion** Cajas

<u>Precio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Sobre</u>	<u>Cod. Prov</u>	<u>NombreProv</u>	<u>Observacion</u>
\$105.0000	8.00	1	414	RAYFE DISTRIBUCIONES	
\$107.0000		2	704	DIMED S.A	

Renglon 4 **Codigo:**484 **Producto** Placas Radiográficas 24x30 **Presentacion** Cajas

<u>Precio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Sobre</u>	<u>Cod. Prov</u>	<u>NombreProv</u>	<u>Observacion</u>
\$179.0000	8.00	2	704	DIMED S.A	
\$250.0000		1	414	RAYFE DISTRIBUCIONES	

Renglon 5 **Codigo:**486 **Producto** Placas Radiográficas 30x40 **Presentacion** Cajas

<u>Precio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Sobre</u>	<u>Cod. Prov</u>	<u>NombreProv</u>	<u>Observacion</u>
\$299.0000	8.00	2	704	DIMED S.A	
\$330.0000		1	414	RAYFE DISTRIBUCIONES	

Renglon 6 **Codigo:**487 **Producto** Placas Radiográficas 35x35 **Presentacion** Cajas

<u>Precio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Sobre</u>	<u>Cod. Prov</u>	<u>NombreProv</u>	<u>Observacion</u>
\$316.0000	8.00	2	704	DIMED S.A	
\$350.0000		1	414	RAYFE DISTRIBUCIONES	

Renglon 7 **Codigo:**488 **Producto** Placas Radiográficas 35x43 **Presentacion** Cajas

<u>Precio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Sobre</u>	<u>Cod. Prov</u>	<u>NombreProv</u>	<u>Observacion</u>
\$360.0000	10.00	1	414	RAYFE DISTRIBUCIONES	
\$384.0000		2	704	DIMED S.A	